

VTA formulier

Object	122713
Omschrijving	voor huisnummer 39
Straat	Albrondaheerd
Boomsoort	Fraxinus excelsior
Kiemjaar	1995
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Kappen
Andere locatie(s)	087812
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	15-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom geeft veel overlast en is getoets door VTH, zie bijlage
 Boom kappen en herplanten op een andere locatie

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	088133
Omschrijving	naast fossemaheerd 128
Straat	Fossemaheerd
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122838
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	23-04-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 23-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	120520
Omschrijving	Esdoorn fossemaheerd t/o nr 9
Straat	Fossemaheerd
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspegel verharding
Controle boomveiligheid	Plakoksels
	Opmerking gemaakt
	122778
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	26-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

plakoksel begint langzaam uit te scheuren(zie foto), en dreigt dan over de weg of over een garage te vallen.
Prikpen verdwijnt er al 5 cm in.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 26-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 26-11-2019

VTA formulier



Doc's en foto's-Foto
[Doc's en foto's-Document-](#)

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	088430
Omschrijving	Wilgen achter nr 83
Straat	Godekenheerd
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Scheuren
	Zwam op stamvoet
	Blijf inspecteren

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	06-08-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom aan 1 zijde volledig rot. boom is instabiel.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 06-08-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Project aanp

VTA formulier

Object 088768
Omschrijving Knotwilgen door straat
Straat Heerdenpad
Boomsoort Salix alba
Kiemjaar 1979
Boomhoogte < 6m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Holten
 Stamschade
 Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarzetting

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

06-01-2020

20-30 cm

Verhoogd

Kapprogramma 2020

Stambreukrisico

Kappen boom

knotwilg, met stamschade is al voor een deel
 weg gerot
 stabiliteit is slecht, stam beweegt als je er tegen
 aan drukt.

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 19-05-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	088890
Omschrijving	Achter nr 112-122 I.sloot
Straat	Hiddemaheerd
Boomsoort	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glori
Kiemjaar	1976
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Opmerking gemaakt
	Dood
	122841
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-07-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is eerder geringd en is nu volledig afgestorven gecheckt en aan gespoten door.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 21-08-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	089509
Omschrijving	Sorbus nr 164-174
Straat	Jaltadaheerd
Boomsoort	Sorbus intermedia
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	10-06-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 10-06-2020



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

 Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	090337
Omschrijving	In park
Straat	Pedaalpad
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kroonschade
	Plakoksels

Andere locatie(s)

-

Inspecteur VTA

Datum inspectie

17-09-2019

Stamdiameter VTA

50-100cm

Standplaats gevaarstelling

Algemeen

Kaptermijn

Kapprogramma 2020

Risicoaanduiding

Stambreukrisico

Beheermaatregel

Knotten

Eindconclusie

kroonschade door uitgescheurde plakoksel.
Er zitten nog meer plakoksels in deze boom
Waardoor er een grote kans is op verder
uitscheuren van de kroon

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-09-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	084590
Omschrijving	Esdoorns langs spakenpad
Straat	Jensemaheerd
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122822
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	19-05-2020
Datum inspectie	30-50 cm
Stamdiameter VTA	Algemeen
Standplaats gevaarstelling	Kaprogramma 2020
Kaptermijn	Conditierisico
Risicoaanduiding	Kappen boom
Beheermaatregel	
Eindconclusie	stervende boom. Meerdere dode takken zijn in de tuin van bewoner gevallen. Risico op schade zeer groot

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 084807
Omschrijving Sorbus voor no 108
Straat Munsterheerd
Boomsoort Sorbus intermedia
 Kiemjaar 1985
 Boomhoogte 6-9m.
 Standplaats Geen boomspiegel gazon
 Controle boomveiligheid Tonderzwam
 Kappen
 Dood

Andere locatie(s) -
 Inspecteur VTA
 Datum inspectie 13-08-2019
 Stamdiameter VTA 20-30 cm
 Standplaats gevaarstelling Algemeen
 Kaptermijn Kapprogramma 2020
 Risicoaanduiding Dode boom
 Beheermaatregel Kappen boom
 Eindconclusie

dood,verzoek bewoners:herplant Ginkgo

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 13-08-2019



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

 Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 084808
Omschrijving Sorbus voor no 108
Straat Munsterheerd
Boomsoort Sorbus intermedia
 Kiemjaar 1985
 Boomhoogte 6-9m.
 Standplaats Geen boomspiegel gazon
 Controle boomveiligheid Tonderzwam
 Kappen
 Dood

Andere locatie(s) -
 Inspecteur VTA
 Datum inspectie 13-08-2019
 Stamdiameter VTA 20-30 cm
 Standplaats gevaarstelling Algemeen
 Kaptermijn Kapprogramma 2020
 Risicoaanduiding Dode boom
 Beheermaatregel Kappen boom
 Eindconclusie

dood, verzoek bewoners: herplant Ginkgo

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 13-08-2019



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

 Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	120587
Omschrijving	Wilgen in park
Straat	Onnemaheerd
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade

Andere locatie(s)	122845
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	29-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom dient gekapt te worden ivm wortelprobleem naast rioolput, Zie bijlagen rapport Osaka boomadvies 2019-205
In rapport Boom OSA-001 genoemd.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 29-11-2019

Doc's en foto's-Foto -

Doc's en foto's-Document H:\MIJN DOCUMENTEN\WERKMAP \rapportages\2019-025 wilgen

thv nr 84.pdf

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	085198
Omschrijving	Wilgen in park
Straat	Onnemaheerd
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade
	Kroonschade
	Kappen
	122833
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	29-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom dient gekapt te worden ivm wortelprobleem naast rioolput, Zie bijlagen rapport Osaka boomadvies 2019-205

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 09-12-2019

Doc's en foto's-Foto -

Doc's en foto's-Document H:\Mijn documenten\werkmap \rapportages\Onnemaheerd\ebomenkap Onnemaheerd 84.docx

Doc's en foto's-Datum 09-12-2019

Doc's en foto's-Foto -

Doc's en foto's-Document H:\MIJN DOCUMENTEN\WERKMAP \RAPPORTAGES\Onnemaheerd\sche quickscan Onnemaheerd.pdf

Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	085771
Omschrijving	Essen op p. pl. no 89
Straat	Scheltemaheerd
Boomsoort	Fraxinus excelsior
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
Andere locatie(s)	122883
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	17-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom staat voor de helft op terrein van bewoner, deze wil een schutting plaatsen.
Ter plaatse geweest met een specialist wegen. Is geen andere manier dit te realiseren dan de boom te verwijderen.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	100811
Omschrijving	Le Roygebied
Straat	Het Want
Boomsoort	Tilia vulgaris
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Plakoksels
	Te laag hangende takken
	Neem beheermaatregel
	098949
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-03-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Plakoksel dreigt uit te scheuren, bovenin de kroon begint hij al te wijken.
Takken/stamhout op ril onder boom

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	099930
Omschrijving	Le Roygebied
Straat	Kajuit
Boomsoort	Salix caprea
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Overmatig dood hout
	Kappen

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-03-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

groot deel is afgestorven/dood, ecoboom van
maken op verzoek van beheerder, knotten op 3
meter

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	079285
Omschrijving	L.lijzijde a.nr 193-208
Straat	Kajuit
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	10-09-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	Boom had scheefstand, is tijdens storm omgewaaid. Stobbe frezen.
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ja

VTA formulier


Object	099918
Omschrijving	Le Roygebied
Straat	Kajuit
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Scheuren
	Spechtegaten
	Overmatig dood hout

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-03-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

boom is al eerder geknot geweest en om te voorkomen dat er takken gaan uitscheuren niu opnieuw terug knotten op oude knot.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	100718
Omschrijving	Le Roygebied
Straat	Kajuit
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1984
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Geen gebreken
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-03-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

boom knotten op oude knot ivm uitscheuren van meerdere takken, boom had eigenlijk al eerder geknot moeten worden.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object 081299
Omschrijving Le Roygebied
Straat Kajuit
Boomsoort Populus canescens
Kiemjaar 1980
Boomhoogte 12-15m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Spechtegaten
Overmatig dood hout

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie 25-03-2020
Stamdiameter VTA 30-50 cm
Standplaats gevaarzetting Algemeen
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Takbreukrisico
Beheermaatregel Knotten
Eindconclusie

-
25-03-2020
30-50 cm
Algemeen
Kapprogramma 2020
Takbreukrisico
Knotten

boom knotten op 3 meter, ecoboom van maken
is overlegd met beheerder.
Er is al een kroondeel uitgebroken en de kroon is
nu uit balans, gevaar op afbreken van de rest
van de kroon.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	095516
Omschrijving	Le Roygebied
Straat	Mast
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Ingerotte snoeiwonden
	Overmatig dood hout
	Watermerkziekte
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-03-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

Kroon sterft terug ivm watermerkziekte, ook is de stam behoorlijk ingerot wat kan leiden tot stambreuk. Knotwilg van maken, 2 meter hoogte knotten is overlegd met beheerder

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020

VTA formulier



Doc's en foto's-Foto
[Doc's en foto's-Document-](#)

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	079654
Omschrijving	Voor nr 7 -11
Straat	Mast
Boomsoort	Ulmus hollandica 'Commelin'
Kiemjaar	1977
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Scheefstand
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-09-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitrisco
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

naar aanleiding van een melding over
scheefstand is ee trekproef gedaan.
Er zit beweging in de kluit , boom is instabiel.
I.v. hiermee is de kroon ingenomen.
Boom op kaplijst geplaatst.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 11-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	090058
Omschrijving	Le Roygebied
Straat	Mast
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Ingerotte snoeiwonden
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-03-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

boom opnieuw knotten ivm uitbreken takken en uitzakken kroon.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object 100504
Omschrijving Le Roygebied
Straat Mast
Boomsoort Fraxinus excelsior
 Kiemjaar 1980
 Boomhoogte 18-24m.
 Standplaats Boomspiegel beplanting
 Controle boomveiligheid Overmatig dood hout
 Essentaksterfte
 Opmerking gemaakt

Andere locatie(s) -
 Inspecteur VTA
 Datum inspectie 25-03-2020
 Stamdiameter VTA 30-50 cm
 Standplaats gevaarstelling Algemeen
 Kaptermijn Kapprogramma 2020
 Risicoaanduiding Stambreukrisico
 Beheermaatregel Knotten
 Eindconclusie

kroon sterft af door ETS (Essentaksterfte),
 ecoboom van maken, knotten op 3 meter is
 overlegd met beheerder.

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

 Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	079691
Omschrijving	Le Roygebied
Straat	Mast
Boomsoort	Populus canescens
Kiemjaar	1974
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kroonschade
	Opmerking gemaakt
	Neem beheermaatregel
	079691
Andere locatie(s)	25-03-2020
Inspecteur VTA	50-100cm
Datum inspectie	Verhoogd
Stamdiameter VTA	Kapprogramma 2020
Standplaats gevaarzetting	Stambreukrisico
Kaptermijn	Kappen boom
Risicoaanduiding	
Beheermaatregel	
Eindconclusie	

Tweestammige abeel dreigt uit elkaar te breken, 1 kroondeel is al uitgebroken op 6 meter door storm(zie foto).
Boom is niet meer in balans, stammen dreigen uit elkaar te breken.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	100055
Omschrijving	Voor school Herplant van 079691
Straat	Midscheeps
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen, staat op gevaarlijke plek bij ingang school in grasveld.
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

19-06-2020

VTA formulier

Object	076841
Omschrijving	Naast nr 17
Straat	Dukdalf
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122816
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	10-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 076973
Omschrijving Esdoorn bb wal
Straat Kluisgat
Boomsoort Acer pseudoplatanus
Kiemjaar 1985
Boomhoogte 12-15m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Scheefstand
Stamschade
Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie 04-11-2019
Stamdiameter VTA 30-50 cm
Standplaats gevaarstelling Algemeen
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie

boom staat scheef en de kluit is wat opgelicht,
tevens zitten er lekpitten op de stam
voornamelijk op de trekkende zijde. Ook
meerdere plakoxsels en een zeer matige
conditie.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	077349
Omschrijving	Achter nr 10
Straat	Loopplank
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	08-06-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 08-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	077371
Omschrijving	Achter 355
Straat	Meerpaal
Boomsoort	Tilia cordata
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Tonderzwam
	Zwam op stamvoet

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie
Stamdiameter VTA
Standplaats gevaarstelling
Kaptermijn
Risicoaanduiding
Beheermaatregel
Eindconclusie

-
04-11-2019
30-50 cm
Algemeen
Kaprogramma 2020
Stambreukrisico
Kappen boom

in 2016 voor het eerst vruchtlichaam van
onbekende zwam aangetroffen.
aantasting nu zo ver dat vrijwel de gehele pit en
1 wortelaanzet zijn weggerot.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

04-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 04-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	077410
Omschrijving	Op p-plaats voor nr 137
Straat	Meerpaal
Boomsoort	Betula nigra
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122817
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	08-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 08-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	077830
Omschrijving	Op rotonde Bakboordswal/meerpaal
Straat	Sloep
Boomsoort	Carpinus betulus
Kiemjaar	2000
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade
	Stamschade
	Kroonschade
	Opmerking gemaakt
	Kappen
	Inboeten
	-
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	08-01-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Tijdens oud en nieuw heeft men een "vreugde" vuur op de rotonde gemaakt.
Stamvoet en de stam hebben ernstige schade opgelopen(onherstelbaar)
Schade loopt van stamvoet tot aan de top

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee


Ja

VTA formulier

Object	078334
Omschrijving	Achter nr 129 (elzen)
Straat	Valreep
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	26-05-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom dood, uit veilig kop eruit gezaagd(dood)

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 26-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

26-05-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	080836
Omschrijving	Achter nr 55(fietspad)
Straat	Getij
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Overmatig dood hout
	Watermerkziekte
	Neem beheermaatregel

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	17-09-2019
Stamdiameter VTA	>100cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

Boom is zeer zwaar aangetast door Watermerkziekte en is meer dan de helft dood. Bomenploeg stelt hem op dit moment eerst veilig dmv dood hout verwijderen/innemen. Boom blijft risico voor naastliggend voetbalveld.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-09-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	081129
Omschrijving	Tussen nr 2 en 26
Straat	Golfslag
Boomsoort	Fraxinus excelsior
Kiemjaar	1986
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Kappen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	21-04-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Geen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dode boom

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	081408
Omschrijving	Parkeerpl.aldi(berken)
Straat	Lichtboei
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1989
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Blijf inspecteren

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie
Stamdiameter VTA
Standplaats gevaarstelling
Kaptermijn
Risicoaanduiding
Beheermaatregel
Eindconclusie

-
08-01-2020
20-30 cm
Verhoogd
Kaprogramma 2020
Stambreukrisico
Kappen boom

Berk heeft tijdens oud en nieuw ernstige
(onherstelbaar) stamvoet/stam schade
opgelopen

VTA - Doc's en foto's
Doc's en foto's-Datum

16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	081511
Omschrijving	Achter nr 28 (lindes)
Straat	Lichtboei
Boomsoort	Tilia vulgaris
Kiemjaar	1986
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Scheefstand
Andere locatie(s)	081495
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-08-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

ivm te dicht op erfscheiding, zie document/
mailwisseling in bijlage Lichtboei 28

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-08-2019

Doc's en foto's-Foto -

Doc's en foto's-Document H:\Mijn documenten\werkmap \Kaprogramma 2020\FW Lichtboei

28.msg

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document -

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	081417
Omschrijving	Op veld vaargeul naast 73
Straat	Vaargeul
Boomsoort	Liriodendron tulipifera
Kiemjaar	2005
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-05-2020
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-


Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	119224
Omschrijving	Achter nr 158(l.fietsp.)
Straat	Vaargeul
Boomsoort	Salix caprea
Kiemjaar	1996
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122844
Inspecteur VTA	Sietse de Haan
Datum inspectie	30-07-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Geen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	075462
Omschrijving	Achter 28/38
Straat	Orchideestraat
Boomsoort	Sorbus intermedia 'Brouwers'
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122877
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	09-04-2020
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood boompje

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	092480
Omschrijving	Elzen bij no 85
Straat	Marjoleinstraat
Boomsoort	Alnus spaethii
Kiemjaar	1986
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspegel verharding
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
Andere locatie(s)	045203
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-04-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Kappen i.v.m. worteldruk, zie rapport Stedelijk Groen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 20-04-2020

Doc's en foto's-Foto -

Doc's en foto's-Document C:\USERS\HENHOF1R\DOCUMENTS\GROENENSTEIN

TIJDELIJK\rapporten\arjoleinstraat GroningenV1.pdf

Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	045203
Omschrijving	-
Straat	Marjoleinstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	16-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	045204
Omschrijving	-
Straat	Marjoleinstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	092479
Omschrijving	Elzen bij no 85
Straat	Marjoleinstraat
Boomsoort	Alnus spaethii
Kiemjaar	1986
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspegel verharding
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
Andere locatie(s)	122842
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-04-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom kappen i.v.m. wortelopdruk zie rapport Stedelijk Groen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 20-04-2020

Doc's en foto's-Foto -

Doc's en foto's-Document C:\USERS\HENHOF1R\DOCUMENTS\GROENENSTEIN

TIJDELIJK\rapporten\arjoleinstraat GroningenV1.pdf

Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	045206
Omschrijving	-
Straat	Marjoleinstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	frezen stobbe
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	045205
Omschrijving	-
Straat	Marjoleinstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	122811
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	-
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

19-06-2020

VTA formulier

Object	094796
Omschrijving	es in middenberm
Straat	Zonland
Boomsoort	Fraxinus excelsior
Kiemjaar	2000
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	02-06-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 02-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	120333
Omschrijving	langs sloot achter 17
Straat	Lintdal
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1995
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Plakoksels
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	boom met meerdere plakoksels Als de boom geknot word is hij weer veilig.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 20-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	034188
Omschrijving	Esdoorns langs weg
Straat	Woldjerspoorweg
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1990
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122884
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	24-07-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 24-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	034143
Omschrijving	Esdoorns langs weg
Straat	Woldjerspoorweg
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1965
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122885
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	24-07-2019
Datum inspectie	30-50 cm
Stamdiameter VTA	Algemeen
Standplaats gevaarzetting	Kaprogramma 2020
Kaptermijn	Dode boom
Risicoaanduiding	Kappen boom
Beheermaatregel	
Eindconclusie	

Boom is nagenoeg dood.
zomer 2019 nog maar enkele blaadjes.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 24-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 034136
Omschrijving Esdoorns langs weg
Straat Woldjerspoorweg
Boomsoort Acer pseudoplatanus
Kiemjaar 1965
Boomhoogte 12-15m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Ingerotte snoeiwonden
Kappen

Andere locatie(s)

-

Inspecteur VTA

Datum inspectie

05-02-2020

Stamdiameter VTA

30-50 cm

Standplaats gevaarstelling

Algemeen

Kaptermijn

Kapprogramma 2020

Risicoaanduiding

Conditierisico

Beheermaatregel

Kappen boom

Eindconclusie

Boom in zeer slechte conditie.

Kans op tak/stambreuk, meerdere bomen worden hier aangetast of sterven af.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 24-07-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	034129
Omschrijving	Esdoorns langs weg
Straat	Woldjerspoorweg
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1965
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	24-07-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 24-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	034258
Omschrijving	Elzen voor no 8
Straat	Woldjerspoorweg
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	1976
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	31-07-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

boom is dood en heeft lekpitten op de stam.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 31-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	034422
Omschrijving	Esdoorns langs weg
Straat	Woldjerspoorweg
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	24-07-2019
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 24-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	010919
Omschrijving	Langs spoor
Straat	Stadhouderslaan
Boomsoort	Fraxinus excelsior
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Kroonschade
	122858
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	22-10-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

juni storm heeft de hoofdtop beschadigd.
top heeft grote lengte scheur.

Grootste gevaar direct weg genomen, boom
kappen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	009793
Omschrijving	Hele straat weersz.
Straat	Kleine Bergstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	18-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	
	Rooien stobbe, word ingeplant met struiken, info Laurens Stiekema.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Project aanp

VTA formulier

Object	010691
Omschrijving	Door hele straat
Straat	Plantsoenstraat
Boomsoort	Malus 'Golden Hornet'
Kiemjaar	2000
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	30-01-2020
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarzetting	Geen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 30-01-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	003047
Omschrijving	Kers to no26
Straat	Melkweg
Boomsoort	Prunus avium
Kiemjaar	1979
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122861
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	26-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 26-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object 003211
Omschrijving Eik achter 64
Straat Rubensstraat
Boomsoort Quercus robur
Kiemjaar 1980
Boomhoogte 12-15m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Scheuren
Kroonschade
Plakoksels
Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarzetting

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

30-09-2019

30-50 cm

Verhoogd

Kapprogramma 2020

Takbreukrisico

Kappen boom

Plakoksel is uitgescheurd, tak uitgelicht om uitbreken te voorkomen.

Boom gaat zich niet meer herstellen en helft van de kroon is verdwenen.
kappen.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	004424
Omschrijving	Meidoorns park (zz)
Straat	Adriaan van Ostadestraat
Boomsoort	Crataegus lavallei
Kiemjaar	1979
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122862
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-05-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood. kappen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	004467
Omschrijving	esdoorn park (nz)
Straat	Adriaan van Ostadestraat
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1971
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122809
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood, kappen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	023066
Omschrijving	Noordkant
Straat	Johan de Wittstraat
Boomsoort	Crataegus laev. 'paul's scarlet'
Kiemjaar	1960
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	26-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 26-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	023289
Omschrijving	Kruispunten
Straat	Reinautstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe geeft overlast meerdere meldingen ontvangen. frezen en inzaaien.
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ja

VTA formulier

Object	023284
Omschrijving	Kruispunten
Straat	Reinautstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen en inzaaien, kan er met herplant 1 boom terug geplant worden.
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	023437
Omschrijving	Esdoorns t.h.v. school
Straat	Van Oldenbarneveltlaan
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-09-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 023873
Omschrijving Door hele straat
Straat Delistraat
Boomsoort Sorbus intermedia
Kiemjaar 1972
Boomhoogte 6-9m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Opmerking gemaakt
Dood

Andere locatie(s) -
Inspecteur VTA
Datum inspectie 17-09-2019
Stamdiameter VTA 20-30 cm
Standplaats gevaarzetting Verhoogd
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Dode boom
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie

Boom is dood en al op stam gezet.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	023874
Omschrijving	Door hele straat
Straat	Delistraat
Boomsoort	Sorbus intermedia
Kiemjaar	1972
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Kroonschade
	Kappen
	Dood
	-
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	18-09-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Kroon is voor meer dan de helft afgestorven,
gevaar voor takbreuk.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	099543
Omschrijving	-
Straat	Paramaribostraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-04-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	022328
Omschrijving	Tegenover huisno. 2
Straat	Paramaribostraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-04-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ja

VTA formulier

Object	022421
Omschrijving	Meidoorns
Straat	Sint Eustatiusstraat
Boomsoort	Crataegus laev. 'paul's scarlet'
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kroonschade
	Spechtegaten
	Zwam op de stam
	-
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-02-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	slechte conditie, instabiel en zwam op stam kans op stambreuk

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-02-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	024986
Omschrijving	Op plein (herplant struisvogelstr 099203)
Straat	Diephuisstraat
Boomsoort	Robinia pseudoacacia
Kiemjaar	1969
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Kappen
	Dood
	099203
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	13-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 13-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 025143
Omschrijving Hoek oosterhamriklaan
Straat Hamburgerstraat
Boomsoort Malus floribunda
Kiemjaar 1975
Boomhoogte < 6m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Holten
Kappen
Dood

Andere locatie(s) -
Inspecteur VTA
Datum inspectie 15-08-2019
Stamdiameter VTA 30-50 cm
Standplaats gevaarstelling Beperkt
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Dode boom
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 15-08-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

15-08-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	025321
Omschrijving	Herplant in struisvogelstraat 027676
Straat	Johannes Mulderstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
Andere locatie(s)	027676
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	13-11-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	

Enkel nog onderstam aanwezig

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 13-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	118922
Omschrijving	herplantlocatie kapp. 2020 /027513
Straat	Petrus Driessenstraat
Boomsoort	Robinia pseudoacacia
Kiemjaar	1981
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Scheefstand
	Holten
	Stamvoetschade
	Opmerking gemaakt
	Blijf inspecteren
	Kappen
	027513
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	14-04-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitrisco
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom is instabiel, waardoor kans dat de boom omvalt.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	025811
Omschrijving	Lijsterbessen hele straat
Straat	E. Thomassen à Thuessinklaan
Boomsoort	Sorbus aria 'Majestica'
Kiemjaar	1981
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspegel verharding
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Kappen
	122868
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	

Doc's en foto's-Datum 19-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	026052
Omschrijving	Prunussen op plein
Straat	H.A. Kooykerplein
Boomsoort	Malus floribunda
Kiemjaar	1960
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-04-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 21-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	026357
Omschrijving	Eiken voor no 11
Straat	Ripperdalaan
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	18-07-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	Stobbe verwijderen en dicht straten
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	026518
Omschrijving	Wilgen bij vijver
Straat	Nachtegaalstraat
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1954
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Tonderzwam

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-11-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Stamvoet zwaar aangetast door tonderzwammen (witrot). Verhoogde kans op stambreuk. Stam enkele meters innemen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 12-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 027503
Omschrijving Linden voor no 190
Straat Oliemuldersweg
Boomsoort Tilia vulgaris
Kiemjaar 1981
Boomhoogte 9-12m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Overmatig dood hout
Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie 12-11-2019
Stamdiameter VTA 20-30 cm
Standplaats gevaarzetting Algemeen
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Conditierisico
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie

Boom al meerdere jaren in slechte conditie.
Achteruitgang van de boom goed zichtbaar.
Conditie nu slecht en met informatie van het
verleden blijkt dat de vitaliteit van deze boom
slecht is.
Boom levert op deze locatie een hoge
gevaarzetting.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 12-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	027513
Omschrijving	herplanten vanuit kappr. 2020 /118922
Straat	Oliemuldersweg
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	nvt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	099203
Omschrijving	herplant voor diephuisstraat 024986
Straat	Struisvogelstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-06-2020
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	027676
Omschrijving	herplant vanaf j mulder/ 025321
Straat	Struisvogelstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-06-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object 026785
Omschrijving Linden voor de woningen
Straat Anemoonstraat
Boomsoort Tilia platyphyllos 'Delft'
Kiemjaar 2006
Boomhoogte < 6m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Opmerking gemaakt
Kappen
Dood
Inboeten

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarstelling

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

16-08-2019

0-20 cm

Algemeen

Kapprogramma 2020

Stambreukrisico

Kappen boom

Onderstam blijft gevaarlijk veel achter ten opzichte van de rest van de stam. Mogelijk oorzaak vandalisme of uitgestelde onverenigbaarheid

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-08-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

16-08-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	027259
Omschrijving	Esdoorn op hoek damstdiep
Straat	Oliemuldersweg
Boomsoort	Acer campestre 'Elsrijk'
Kiemjaar	1984
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Scheefstand
	Opmerking gemaakt
	Blijf inspecteren
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	23-08-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	027808
Omschrijving	Esdoorns bij rosarium
Straat	Pioenstraat
Boomsoort	Acer campestre
Kiemjaar	1954
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	24-04-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Voor 95% dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 24-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 24-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	028183
Omschrijving	Elzen kopgevel no 18
Straat	Holtstek
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	1981
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122765
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	05-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	De boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 05-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	028687
Omschrijving	Hele straat
Straat	Nieuwstraat
Boomsoort	Sorbus aria
Kiemjaar	1990
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	05-11-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

kroon bijna geheel afgestorven en verwijderd.
Op resterende deel zit nu ook een zwam.
Hoge Gevaarzetting.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 05-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

05-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	050574
Omschrijving	Elzen to nr73 tot nr147
Straat	Hoornsediep
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	1969
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	050698
Omschrijving	Conifeer naast nr 290
Straat	Snelliusstraat
Boomsoort	Chamaecyparis lawsoniana
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
Andere locatie(s)	050161
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	16-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Wortelprobleem
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom veroorzaakt wortelopdruk waardoor er problemen ontstaan aan het hekwerk. Tevens staat de boom/conifeer zeer dicht op de woning. Kaprogramma 2020

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

18-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	003727
Omschrijving	Naast t.h niemyer
Straat	Marwixhof
Boomsoort	Acer platanoides 'Schwedleri'
Kiemjaar	1990
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Blijf inspecteren
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	23-10-2019
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	049714
Omschrijving	Berken achter flat
Straat	Illegaliteitslaan
Boomsoort	Betula pendula 'Tristis'
Kiemjaar	1969
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	03-10-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 03-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	050058
Omschrijving	Lijsterbes to nr60
Straat	Paterswoldseweg
Boomsoort	Sorbus intermedia 'Brouwers'
Kiemjaar	1969
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	-
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Zo goed als dood, hoge gevaarzetting

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	061530
Omschrijving	Esdoorn thv velocitas
Straat	Mulock Houwerlaan
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	Boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 28-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object
Omschrijving
Straat
Boomsoort

Kiemjaar

Boomhoogte

Standplaats

Controle boomveiligheid

061486
Laan-vijver w-zijde
Mulock Houwerlaan
Carpinus betulus 'Fastigiata'

1960

12-15m.

Geen boomspiegel gazon

Holten, Zwam rond boom,

Zwam op stamvoet, Zwam op de stam

Zwam in de kroon, Kappen, Dood

-

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarzetting

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

26-11-2019

50-100cm

Verhoogd

Kapprogramma 2020

Conditierisico

Kappen boom

Boom zit volop in de honingzwam. Boom nagenoeg dood.

Haagbeuk staat langs het wandelpad, hoge gevaarzetting

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum

26-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	061711
Omschrijving	Esdoorn in bosje
Straat	Mulock Houwerlaan
Boomsoort	Acer platanoides
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Holten
	Zwam op stamvoet
	122836
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	26-11-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Stamvoet rondom aangetast door honingzwam.
Verhoogde kans op windworp.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 26-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	061825
Omschrijving	Eiken langs velocitas
Straat	Mulock Houwerlaan
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Zwam op stamvoet
	Dood

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-11-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

Boom is dood. Uit voorzorg kroon verwijderen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 28-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	061465
Omschrijving	Laan-vijver n-zijde brug
Straat	Mulock Houwerlaan
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1960
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Geen Bmspgl verharding
Controle boomveiligheid	Zwam op stamvoet
	Voer onderzoek uit
	122885
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	14-01-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Helemaal rondom de stamvoet zit Honingzwam.
Enkele wortelaanzetten al aangetast.
Boom begint af te sterven.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020

VTA formulier



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020

VTA formulier



Doc's en foto's-Foto

[Doc's en foto's-Document-](#)

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	050161
Omschrijving	herplant 050698
Straat	Paterswoldseweg
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	-
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-02-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen
VTA - Doc's en foto's	
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	059696
Omschrijving	eik in bosje
Straat	Stadspark
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1965
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Zwam op stamvoet Zwam op de stam Overmatig dood hout

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	26-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

Stamvoet aangetast in ingevallen. Aanwijzingen van aanwezigheid honingzwam en boom in slechte conditie.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 26-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	059508
Omschrijving	Drafbaan Stadspark
Straat	Stadspark
Boomsoort	Fagus sylvatica
Kiemjaar	1960
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Neem beheermaatregel
	Kappen

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	17-12-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom kappen, is aangetast door de reuzezwam. Wortels onderzocht met behulp van een stek en een prikstok. Wortels zijn dusdanig aangetast door de reuzezwam waardoor de kans op windworp zeer groot is.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020

VTA formulier



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020

VTA formulier



Doc's en foto's-Foto
[Doc's en foto's-Document-](#)

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	059817
Omschrijving	Berk bij speeltuin
Straat	Stadspark
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	05-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 05-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	059501
Omschrijving	Drafbaan Stadspark
Straat	Stadspark
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1995
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Overmatig dood hout
	Te laag hangende takken
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	060635
Omschrijving	sportpark sc stadspark
Straat	Stadspark
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Overmatig dood hout
	Blijf inspecteren
	122832
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	26-11-2019
Datum inspectie	30-50 cm
Stamdiameter VTA	Verhoogd
Standplaats gevaarstelling	Kaprogramma 2020
Kaptermijn	Stambreukrisico
Risicoaanduiding	Kappen boom
Beheermaatregel	
Eindconclusie	

Boom in slechte conditie. Aangetast door honingzwam. Stam klinkt op meerdere plekken hol. Verhoogd risico op stambreuk.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 26-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	059507
Omschrijving	Drafbaan Stadspark
Straat	Stadspark
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Zwam op stamvoet Overmatig dood hout Opmerking gemaakt Kappen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	07-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom dood zwam op stamvoet

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 059543
Omschrijving wilg vijver/ringweg
Straat Stadspark
Boomsoort Salix alba
Kiemjaar 1985
Boomhoogte 18-24m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Overmatig dood hout
Watermerkziekte

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarzetting

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

-

25-11-2019

50-100cm

Algemeen

Kaprogramma 2020

Takbreukrisico

Knotten

Boom aangetast door watermerkziekte. Boom in slechte conditie. Verhoogde kans op takbreuk. Locatie Wilg is langs wandelpad waardoor er een hoge gevaarzetting vormt

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	031205
Omschrijving	Populieren naast ikea
Straat	Scandinaviëweg
Boomsoort	Populus e. 'serotina'
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Holten
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-05-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

stamvoet helemaal hol
restwand nu nog net voldoende maar gezien de
standplaats is het advies: kappen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 28-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Project aanp

VTA formulier

Object	000837
Omschrijving	Populieren naast ikea
Straat	Scandinaviëweg
Boomsoort	Populus canescens
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Holten
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-05-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
	stamvoet helemaal hol. restwand onvoldoende

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 28-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

28-05-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Project aanp

VTA formulier

Object	122666
Omschrijving	naast 26
Straat	Oostendeweg
Boomsoort	Picea abies
Kiemjaar	2000
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122839
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	13-05-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood, herplant op andere locatie

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	039480
Omschrijving	Berken helperz./bachkade
Straat	Haydnlaan
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1974
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-12-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 12-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	040701
Omschrijving	Mon eik in vak
Straat	Kempkensberg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1950
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Holten

Kroonschade
Dood

Andere locatie(s)

-

Inspecteur VTA

Datum inspectie

12-12-2019

Stamdiameter VTA

50-100cm

Standplaats gevaarzetting

Beperkt

Kaptermijn

Kaprogramma 2020

Risicoaanduiding

Dode boom

Beheermaatregel

Knotten

Eindconclusie

Boom is dood. Boom kan geknot worden als zijnde ecoboom.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 12-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object 040657
Omschrijving mon. eik in vak
Straat Kempkensberg
Boomsoort Quercus robur
 Kiemjaar 1920
 Boomhoogte >24m.
 Standplaats Boomspiegel beplanting
 Controle boomveiligheid Holten

Andere locatie(s) -
 Inspecteur VTA
 Datum inspectie 12-12-2019
 Stamdiameter VTA 50-100cm
 Standplaats gevaarzetting Algemeen
 Kaptermijn Kapprogramma 2020
 Risicoaanduiding Dode boom
 Beheermaatregel Knotten
 Eindconclusie

Boom is dood. Kan op stam gezet worden
 als zijnde ecoboom.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 12-12-2019



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Knotten

VTA formulier

Object	045593
Omschrijving	Langs bouterspad
Straat	Van Schendelstraat
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1990
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122826
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-12-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 11-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	045576
Omschrijving	Achter school tegen sport
Straat	Van Schendelstraat
Boomsoort	Alnus incana
Kiemjaar	1969
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
Andere locatie(s)	122825
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-12-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom is nagenoeg dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 11-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	045553
Omschrijving	Nabij inrit sporthal
Straat	Van Schendelstraat
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122824
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	040995
Omschrijving	Sorbus door hele straat
Straat	Abraham Kuyperlaan
Boomsoort	Sorbus intermedia
Kiemjaar	1974
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Kappen
	122887
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-03-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom heeft nog een zijtak met een fluweelpootje erop

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	042709
Omschrijving	Meidoorns hele straat
Straat	Händellaan
Boomsoort	Crataegus prunifolia
Kiemjaar	1974
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspegel verharding
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	14-10-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
	Kort gezet

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	042705
Omschrijving	Meidoorns hele straat
Straat	Händellaan
Boomsoort	Crataegus prunifolia
Kiemjaar	1974
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Zwam op stamvoet
	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	14-10-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Geen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Kort gezet dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document -

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	122664
Omschrijving	Es langs pad helperzm
Straat	Park Groenestein
Boomsoort	Acer pseudoplatanus 'Aropurpureum'
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Bomen in bosverband
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122837
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	13-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

18-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 021479
Omschrijving Meelbes naast nr 17
Straat Schaepmanlaan
Boomsoort Sorbus aria
Kiemjaar 1974
Boomhoogte 6-9m.
Standplaats Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid Scheefstand
Neem beheermaatregel
Kappen
122819

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie 03-03-2020
Stamdiameter VTA 20-30 cm
Standplaats gevaarzetting Verhoogd
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie

stabiliteit gecontroleerd deze bleek instabiel te zijn.
Gezien zijn standplaats (op de hoek in de bocht) ervoor gekozen om de kroon in te nemen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

19-06-2020

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	039053
Omschrijving	2 dennen
Straat	Esserweg
Boomsoort	Picea abies
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122768
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	16-04-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	038945
Omschrijving	2 mon Douglas
Straat	Esserweg
Boomsoort	Pseudotsuga menziesii
Kiemjaar	1936
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122768
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-05-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	039407
Omschrijving	Knotacacias hele straat
Straat	Emmastraat
Boomsoort	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Holten
	Stamvoetschade
	Blijf inspecteren
	-
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 11-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	039460
Omschrijving	Meidoorns hele straat
Straat	Groenesteinlaan
Boomsoort	Crataegus prunifolia
Kiemjaar	1974
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Geen gebreken
Andere locatie(s)	122886
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	08-10-2019
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	Staat nog 1 meter stam
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ja

VTA formulier

Object	036741
Omschrijving	Hsnr. 14
Straat	Helper Molenstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-05-2020
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	Zit nu ondergrondse container naast voormalige boomplaats
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object 037573
Omschrijving Hele straat
Straat Van Panhuysstraat
Boomsoort Betula pendula
 Kiemjaar 1975
 Boomhoogte 9-12m.
 Standplaats Boomspiegel verharding
 Controle boomveiligheid Zwam op stamvoet
 Zwam op de stam
 Kappen

Andere locatie(s) -
 Inspecteur VTA
 Datum inspectie 03-06-2020
 Stamdiameter VTA 30-50 cm
 Standplaats gevaarstelling Verhoogd
 Kaptermijn Kapprogramma 2020
 Risicoaanduiding Instabiliteitsrisico
 Beheermaatregel Kappen boom
 Eindconclusie

boom is aangetast door zwam en heeft nog
 minimale restwand.
 oostkant stamvoet klinkt hol en is volledig rot

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 03-06-2020



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

03-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	037608
Omschrijving	Beide zijden
Straat	Van Royenlaan
Boomsoort	Crataegus monogyna
Kiemjaar	1981
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Dood
	Inboeten
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	03-06-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 03-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	118975
Omschrijving	Langs water
Straat	Hora Siccamasingel
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	2000
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	15-05-2019
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood, dient gekapt te worden.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 045304
Omschrijving Multatulisstr/van lennepl
Straat Van Iddekingeweg
Boomsoort Betula pendula
Kiemjaar 1975
Boomhoogte 12-15m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Holten
 Zwam op stamvoet
 Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarstelling

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

11-12-2019

30-50 cm

Algemeen

Kapprogramma 2020

Conditierisico

Kappen boom

Boom in slechte conditie en aantasting
 korsthoutskoolzwam op stamvoet.

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 11-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja


VTA formulier

Object	046333
Omschrijving	Hsnr. 34-36
Straat	Du Perronlaan
Boomsoort	Quercus frainetto
Kiemjaar	1986
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Zwam op stamvoet
	Opmerking gemaakt
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	15-10-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

stamvoet rondom aangetast door honingzwam.
conditie loopt snel terug.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 15-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	119102
Omschrijving	Stobbe in stoep
Straat	Geerten Gossaertlaan
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	06-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	Stobbe verwijderen en dicht straten, er zijn hier al meerdere klachten over binnen gekomen bij het KCC.
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	046372
Omschrijving	Achter op veldje
Straat	Geerten Gossaertlaan
Boomsoort	Betula utilis 'Doorenbos'
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	046372
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	13-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	046468
Omschrijving	Achter hsnr. 94-96
Straat	Gorterlaan
Boomsoort	Tilia cordata
Kiemjaar	1986
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Holten
	Overmatig dood hout
	Opmerking gemaakt
	122828
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	13-05-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	047002
Omschrijving	Conifeer naast school
Straat	Ter Braaklaan
Boomsoort	Chamaecyparis lawsoniana
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122829
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	13-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	047290
Omschrijving	Hsnr. 24
Straat	Van Deyssellaan
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1986
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kroonschade
	Zwam op stamvoet
	Zwam in de kroon
	Neem beheermaatregel
	-

Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-11-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

afgestorven kroon, onbekende zwam op
stamvoet.
zwam in kroon.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 20-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	050831
Omschrijving	A. nr 105-165 esdoorns
Straat	Boerhaavelaan
Boomsoort	Acer platanoides 'Schwedleri'
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	14-10-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
	dode boom
	takken i.v.m. veiligheid verwijderd in okt. 2019

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	051472
Omschrijving	Bosje met esdoorns t/o cn
Straat	Hoornsediep
Boomsoort	Acer saccharinum
Kiemjaar	1981
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Honingzwam
	Holten
	Kroonschade
	Zwam op de stam
	122830
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-12-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom is aangetast door honingzwam. Vrij recent nog dikke tak uitgebroken.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

04-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 051447
Omschrijving Pop. t/o canadaln. nr 41
Straat Hoornsediep
Boomsoort Populus x canadensis
Kiemjaar 1969
Boomhoogte 9-12m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Kroonschade
Aantasting houtboorders
Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie
Stamdiameter VTA
Standplaats gevaarzetting
Kaptermijn
Risicoaanduiding
Beheermaatregel
Eindconclusie

-
04-12-2019
50-100cm
Verhoogd
Kaprogramma 2020
Dode boom
Kappen boom

Boom is al een paar jaar dood en heeft status ecoboom. Rotting aan de stamvoet is inmiddels dusdanig dat er een verhoogd risico is op stambreuk.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	051424
Omschrijving	Wilgen a. sporthal
Straat	Hoornsediep
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1969
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kroonschade
	Overmatig dood hout
	Plakoksels
	Opmerking gemaakt
	-

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie
Stamdiameter VTA
Standplaats gevaarzetting
Kaptermijn
Risicoaanduiding
Beheermaatregel
Eindconclusie

02-12-2019
50-100cm
Algemeen
Kapprogramma 2020
Takbreukrisico
Kandelaberen

Kroon sterft terug. Om het risico op takbreuk weg te nemen, boom kandelaberen.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 02-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Kandelaberen

VTA formulier

Object	052231
Omschrijving	L. pad achter nr 768
Straat	Paterswoldseweg
Boomsoort	Prunus cerasifera 'Nigra'
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Holten
	Zwam in de kroon
	122831
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-12-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom zwaar aangetast door witrot. Inmiddels in van de twee stammen al afgebroken. Resterende stam in slechte conditie.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	122756
Omschrijving	Veenweg 30/ M Kingstraat 57
Straat	Veenweg
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Zwam op de stam
	Dood
	122840
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	02-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom is aangetast door honingzwam, hierdoor is boom gestorven.
Gevaarzetting is hoog grenst aan een tuin/terras

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	052449
Omschrijving	Hsnr. 42-c.g.wichmannstr.
Straat	A. Jacobsstraat
Boomsoort	Pyrus calleryana 'Chanticleer'
Kiemjaar	1990
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Aantasting houtboorders
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-07-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Stamvoet aangetast door houtboorders. Verhoogde kans op stambreuk. Boom gaat tevens sterk in conditie achteruit. gecheckt door.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 12-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

12-07-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	054008
Omschrijving	Elzen
Straat	Grutto
Boomsoort	Alnus incana
Kiemjaar	2003
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade
	Aantasting houtboorders
	Opmerking gemaakt
	-
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-07-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Stamvoet rondom sterk aangetast door
houtboorders en boom in matige conditie.
Verhoogde kans op stambreuk

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 12-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	052684
Omschrijving	Berk in groenstrook
Straat	Bruilweering
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122889
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	12-07-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 12-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	064772
Omschrijving	els naast trapveld
Straat	Bernhardlaan
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	1974
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Ingerotte snoeiwonden
	Spechtegaten
	Kappen
	122872
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	17-04-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom zwaar aangetast met lekpitten en vol spechtegaten, waardoor kans op takbreuk.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

17-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 17-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	099290
Omschrijving	Herplant boom nummer069973 nabij parkeerp. zuiderg
Straat	Jan Ensinglaan
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	15-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	nvt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object 065526
Omschrijving W-zijde langs reddingiusl
Straat Reddingiusweg
Boomsoort Acer pseudoplatanus
Kiemjaar 1974
Boomhoogte 12-15m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Zwam op de stam
Kappen

Andere locatie(s)

-

Inspecteur VTA

Datum inspectie

17-04-2020

Stamdiameter VTA

30-50 cm

Standplaats gevaarstelling

Algemeen

Kaptermijn

Kapprogramma 2020

Risicoaanduiding

Stambreukrisico

Beheermaatregel

Kappen boom

Eindconclusie

boom is aangetast door vermoedelijk
honingzwam en/of oesterzwam (zie foto)
groot deel van de stam in de kroon laat de bast
los, Risico op stambreuk. kaplijst 2020

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 22-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

19-06-2020

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

22-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	065971
Omschrijving	Hsnr. 67-71
Straat	Reddingiusweg
Boomsoort	Carpinus betulus 'Fastigiata'
Kiemjaar	1974
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122873
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	02-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dode boom kappen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	066210
Omschrijving	-
Straat	Roderwolderdijk
Boomsoort	Alnus incana
Kiemjaar	1989
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade
	Aantasting houtboorders
	Kappen
	122874
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	16-04-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

wilgenhoutrups aantasting rondom de stamvoet
stambreukgevaar

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 16-04-2020

Doc's en foto's-Foto



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	069973
Omschrijving	Elzen achter wijkpost.
Straat	Zuiderweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	2002
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	099290
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	13-11-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 13-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	007764
Omschrijving	Kersen to nr299 en nr283
Straat	Briljantstraat
Boomsoort	Prunus serrulata 'Kanzan'
Kiemjaar	1976
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Holten
	Zwam op stamvoet
	Opmerking gemaakt
	122860
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-09-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	008461
Omschrijving	parelstraat 282
Straat	Parelstraat
Boomsoort	Quercus robur 'Fastigiata'
Kiemjaar	1990
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122861
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	09-07-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	122685
Omschrijving	achter saffierflat in bos
Straat	Saffierstraat
Boomsoort	Acer pseudoplatanus 'Erectum'
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122876
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	14-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	005373
Omschrijving	T/o 't Vinkhuis in park
Straat	Diamantlaan
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	019232
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	019292
Omschrijving	herplant voor 005373
Straat	Radiumstraat
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	15-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	006506
Omschrijving	Elzen naast no4
Straat	Vuursteenstraat
Boomsoort	Alnus incana
Kiemjaar	1979
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Overmatig dood hout
	Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

boom is bijna dood, gehele kroon is afgestorven.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	009302
Omschrijving	Haagbeuk to no20
Straat	Protonstraat
Boomsoort	Carpinus betulus 'Fastigiata'
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Stamschade Kroonschade
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	08-10-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	ernstige brandschade , aan een kant van onder tot boven beschadigd.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

18-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	070408
Omschrijving	wilg langs pad
Straat	Het Roege Bos
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Holten, Stamvoetschade Stamschade, Kroonschade Ingerotte snoeiwonden Overmatig dood hout, Plakoksels 122875
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	02-12-2019
Datum inspectie	50-100cm
Stamdiameter VTA	Algemeen
Standplaats gevaarstelling	Kapprogramma 2020
Kaptermijn	Stambreukrisico
Risicoaanduiding	Kappen boom
Beheermaatregel	
Eindconclusie	

Plakoksel uitgescheurd en verankering gebroken. Verhoogde kans op stambreuk. Boom kappen.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 02-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja


VTA formulier

Object	013157
Omschrijving	voor moskee
Straat	Park Selwerd
Boomsoort	Pinus nigra nigra
Kiemjaar	1995
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Scheefstand
	Scheuren
	122863
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	19-12-2019
Datum inspectie	30-50 cm
Stamdiameter VTA	Verhoogd
Standplaats gevaarzetting	Kapprogramma 2020
Kaptermijn	Instabiliteitsrisco
Risicoaanduiding	Kappen boom
Beheermaatregel	
Eindconclusie	

zie rapport bouw moskee in de bijlagen

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	013527
Omschrijving	Hofje spirealaan (kers)
Straat	Spirealaan
Boomsoort	Prunus serrula
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Zwam op stamvoet
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	21-04-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 21-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	013855
Omschrijving	Wilgen in park bij spoor
Straat	Grote Beerstraat
Boomsoort	Salix alba
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	>24m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Scheefstand
	Scheuren
	Stamvoetschade
	Blijf inspecteren
	013786
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	23-01-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

boom hangt iets scheef richting spoor.
een stamscheur en een verrotte wortel aan de
trekzijde, maken deze boom tot een risico.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

18-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

18-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	014045
Omschrijving	Meidoorns thv nr 2
Straat	Noorderkroonstraat
Boomsoort	Crataegus monogyna
Kiemjaar	2004
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122864
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	14-05-2020
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	014486
Omschrijving	Populieren achter flat
Straat	Watermanstraat
Boomsoort	Populus alba
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kroonschade
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	18-05-2020
Stamdiameter VTA	>100cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Takbreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom is tijdens storm van 5 juni 2019 zo beschadigt dat een andere windvang is ontstaan in deze boom.
Door deze verandering van windbelasting in de boom, standplaats en het feit dat het hier om een populier (zie Populieren protocol) bestaat er een grote kans op uitbreken van zware gesteltakken.
Boom kappen tijdens de kapronde 2020.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-05-2020


Doc's en foto's-Foto -

Doc's en foto's-Document C:\Users\henhof1r\Documents\groenenstein tijdelijk\rapporten\ebomen gemeente Groningen.pdf

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 014485
Omschrijving Populieren achter flat
Straat Watermanstraat
Boomsoort Populus alba
Kiemjaar 1970
Boomhoogte 18-24m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Kroonschade
Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie
Stamdiameter VTA
Standplaats gevaarzetting
Kaptermijn
Risicoaanduiding
Beheermaatregel
Eindconclusie

-
18-05-2020
>100cm
Verhoogd
Kapprogramma 2020
Takbreukrisico
Kappen boom

Kappen boom ivm met windvang verandering na
verwijderen beschadigde boom.(014486) Andere
windbelasting


VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-05-202

Doc's en foto's-Document C:\USERS\HENHOF1R\DOCUMENTS\GROENENSTEIN

TIJDELIJK\rapporten\de bomen gemeente Groningen.pdf

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 014484
Omschrijving Populieren achter flat
Straat Watermanstraat
Boomsoort Populus alba
Kiemjaar 1970
Boomhoogte 18-24m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Kroonschade
Andere locatie(s) -
Inspecteur VTA
Datum inspectie 18-05-2020
Stamdiameter VTA >100cm
Standplaats gevaarzetting Verhoogd
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Takbreukrisico
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie

boom verwijderen ivm andere windbelasting na
 verwijderen beschadigde boom.(014486)
 verandering windbelasting

VTA - Doc's en foto's


Doc's en foto's-Datum 18-05-2020

Doc's en foto's-Foto -

Doc's en foto's-Document C:\USERS\HENHOF1R\DOCUMENTS\GROENENSTEIN

TIJDELIJK\rapporten\de bomen gemeente Groningen.pdf

Doc's en foto's-Datum 16-06-2020



Doc's en foto's-Foto
 Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	014551
Omschrijving	Sorbus achter nr. 268-314
Straat	Wilgenlaan
Boomsoort	Sorbus aucuparia
Kiemjaar	1979
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Neem beheermaatregel
	Dood
	122865
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	22-07-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

boom is afgestoven en binnen valbereik voetpad
gecheckt en gestipt door 21-8-2019

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-


Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	014676
Omschrijving	Zonneplantsoen, zuidoosth
Straat	Zonnelaan
Boomsoort	Prunus avium
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	02-10-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 02-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	014909
Omschrijving	Singel langs reitdiep
Straat	Zuiderkruislaan
Boomsoort	Acer platanoides
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Tonderzwam Kroonschade Opmerking gemaakt

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie
Stamdiameter VTA
Standplaats gevaarzetting
Kaptermijn
Risicoaanduiding
Beheermaatregel
Eindconclusie

—

01-04-2020
30-50 cm
Algemeen
Kaprogramma 2020
Instabiliteitsrisico
Kappen boom

stamvoet zwaar aangetast door Tonder en
korsthoutskoolzwam.
nog maar 1 wortelaanzet intact
Kans op windworp zeer groot

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 01-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

01-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum

01-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	016161
Omschrijving	Langs voetpad bij nr 331
Straat	Plutolaan
Boomsoort	Betula ermanii 'Holland'
Kiemjaar	1973
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122871
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-05-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	017406
Omschrijving	Esdoorns rond gebouw
Straat	Jaagpad
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Blijf inspecteren
	Dood
	Inboeten
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document -

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	017404
Omschrijving	Esdoorns rond gebouw
Straat	Jaagpad
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Plakoksels
	Opmerking gemaakt
	Blijf inspecteren
	Inboeten
	-
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-11-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document -

Herplant ja of nee


Ja

VTA formulier

Object	020397
Omschrijving	Selwerderhof
Straat	Iepenlaan
Boomsoort	Picea omorika
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	overleg
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	05-11-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
	Herplant locatie in overleg met Fedde

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 05-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	011202
Omschrijving	Langs spoor
Straat	K. de Vriezestraat
Boomsoort	Robinia pseudoacacia
Kiemjaar	1961
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Kappen

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	23-07-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Alleen de stam staat nog. Daarbij is de bovenste 2 meter ook al afgestorven.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 21-08-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	011201
Omschrijving	langs spoor
Straat	K. de Vriezestraat
Boomsoort	Acer campestre
Kiemjaar	1961
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Plakoksels
	Kappen
	122862
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-11-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Geen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

De helft van plakoksel al afgebroken waardoor grote kans dat de rest ook afbreekt

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 04-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 119232
Omschrijving radebinnensingel voor nr 27
Straat Radebinnensingel
Boomsoort Prunus padus
Kiemjaar 1997
Boomhoogte < 6m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Zwam op de stam
 Neem beheermaatregel
 Dood

Andere locatie(s) -
Inspecteur VTA
Datum inspectie 14-11-2019
Stamdiameter VTA 20-30 cm
Standplaats gevaarzetting Verhoogd
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Instabiliteitrisco
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie

boom is dood en stamvoet is rondom aangetast
 door zwam. is al deels ingenomen kort gezet.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 14-11-2019



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 002379
Omschrijving Park langs werfstraat
Straat Leliesingel
Boomsoort *Fagus sylvatica* 'Riversii'
Kiemjaar 1951
Boomhoogte 15-18m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Tonderzwam
Zwam rond boom
Zwam op stamvoet
Opmerking gemaakt

Andere locatie(s) -
Inspecteur VTA
Datum inspectie 15-04-2020
Stamdiameter VTA 50-100cm
Standplaats gevaarzetting Verhoogd
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Stambreukrisico
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie

oude vruchtlichamen van ganoderma aan noord
en zuidzijde van stamvoet.
De pit is al behoorlijk ver aangetast.
verder zijn div. keren vruchtlichamen van de
reuzenzwam rondom de boom waargenomen.
de conditie van de boom gaat nu ook achteruit.
de bast aan de brugzijde sterft af.
gezien de gevaarzetting is het advies om deze
boom te kappen.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 15-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

15-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 15-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

15-04-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	004007
Omschrijving	Elzen langs water
Straat	Stationsweg
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	2004
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	29-04-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom kappen. boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 097191
Omschrijving linde door hele staat
Straat Reddingiusstraat
Boomsoort Tilia vulgaris
 Kiemjaar 1975
 Boomhoogte 12-15m.
 Standplaats Geen boomspiegel gazon
 Controle boomveiligheid Kroonschade
 Ingerotte snoeiwonden
 Overmatig dood hout
 Kappen

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarstelling

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

03-02-2020

20-30 cm

Algemeen

Kaprogramma 2020

Conditierisico

Kappen boom

Zeer slechte conditie verwachting nihil.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 03-02-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	097207
Omschrijving	pop.in strk lngs speelvld
Straat	Reigerstraat
Boomsoort	Populus x canadensis
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Aantasting houtboorders
	Overmatig dood hout
	Opmerking gemaakt
	Kappen
	Inboeten
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-06-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 22-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 095677
Omschrijving iep aan eestumerweg
Straat Eestumerweg
Boomsoort Ulmus x hollandica
Kiemjaar 1970
Boomhoogte 12-15m.
Standplaats Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid Stamvoetschade
Zwam op stamvoet
Kappen

Andere locatie(s) -
Inspecteur VTA
Datum inspectie 14-05-2019
Stamdiameter VTA 30-50 cm
Standplaats gevaarstelling Algemeen
Kaptermijn Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding Instabiliteitrisico
Beheermaatregel Kappen boom
Eindconclusie

Rondom in de tonderzwam, prikpen gaat er voor meer dan de heft in de stam.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-02-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 04-02-2020



Doc's en foto's-Foto

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum 04-02-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	097770
Omschrijving	op en rond sportveld
Straat	Oldersumerweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	05-08-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is geraakt door bliksem

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 05-08-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

16-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee


Ja

VTA formulier

Object	098271
Omschrijving	Esdoorn voor cafe
Straat	K. de Boerweg
Boomsoort	Acer platanoides
Kiemjaar	1990
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Opmerking gemaakt
	Kappen
	Dood
	122876
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	14-05-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
Zeer slechte conditie geen levensverwachting langer dan twee jaar	

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 22-06-2020



Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	117332
Omschrijving	Naast garageboxen
Straat	Achterberghof
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-03-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	20200320 afgestorven

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020

Doc's en foto's-Foto



Herplant ja of nee


Ja

VTA formulier

Object	116781
Omschrijving	Tegenover Nesciolaan
Straat	Emmalaan
Boomsoort	Prunus serrula
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122851
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	27-08-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 27-08-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	113360
Omschrijving	Meelbessen Fuutweg
Straat	Fuutweg
Boomsoort	Sorbus aria 'Majestica'
Kiemjaar	1965
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-08-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-08-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	116979
Omschrijving	Meelbessen Meerweg
Straat	Meerweg
Boomsoort	Sorbus aria
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Halfverharding
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	26-08-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	

Doc's en foto's-Datum 26-08-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Project aanp

VTA formulier

Object	117057
Omschrijving	In gazon langs huisnummer 45
Straat	Potgieterlaan
Boomsoort	Prunus serrulata 'Amanogawa'
Kiemjaar	1987
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Holten Stamvoetschade Spechtgaten Kappen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	23-03-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	20200323 meerdere spechtengaten en ernstige holte aan de stamvoet.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	116638
Omschrijving	Naast huisnummer 17
Straat	Potgieterlaan
Boomsoort	Prunus serrulata 'Amanogawa'
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	< 6m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Zwam op stamvoet
	Kappen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	23-03-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

20200323 grote aantasting tonderzwam.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 115715
Omschrijving Hoek Rijksstraatweg
Straat Vondellaan
Boomsoort Sorbus incana
Kiemjaar 1995
Boomhoogte < 6m.
Standplaats Boomrooster
Controle boomveiligheid Tonderzwam
Zwam op stamvoet
Opmerking gemaakt
Neem beheermaatregel
Kappen

Andere locatie(s)
Inspecteur VTA
Datum inspectie
Stamdiameter VTA
Standplaats gevaarzetting
Kaptermijn
Risicoaanduiding
Beheermaatregel
Eindconclusie

-
20-05-2020
0-20 cm
Algemeen
Kapprogramma 2020
Instabiliteitsrisico
Kappen boom

jonge boom met grote Tonderzwam aantasting.
half dood en instabiel.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 20-05-2020

Doc's en foto's-Foto



VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

20-05-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	121541
Omschrijving	herplant vanuit julianalaan 114393
Straat	Wilhelminalaan
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	120415
Omschrijving	Parkeerplaats Scharlakenhof
Straat	Geertsemaweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1995
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Bomen in bosverband
Controle boomveiligheid	Honingzwam
	Zwam rond boom
	Zwam op de stam
	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122859
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	21-11-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 21-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

21-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	118998
Omschrijving	Esdoorns Jachtlaan
Straat	Jachtlaan
Boomsoort	Acer platanoides
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	03-06-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	De boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	114393
Omschrijving	Knotlindes Julianalaan
Straat	Julianalaan
Boomsoort	Tilia europaea
Kiemjaar	1950
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Holten
	Zwam op stamvoet
	Zwam op de stam
	Kappen
	121541
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	05-12-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Aantasting korsthoutskoolzwam waardoor kans op stambreuk.
Prikpen verdwijnt meer dan 50 cm in de stam en een linde is zacht en snel verrot.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 05-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

05-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	111117
Omschrijving	Boeremapark
Straat	Parkweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1955
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade
	Spechtegaten
	Zwam op de stam
	Kappen
	122846
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-03-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	

Boom op kaplijst gezet i.v.m. oude en nieuwe spechtegaten en inrottende stamvoet

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	112592
Omschrijving	Begraafplaats Eshof Haren
Straat	Rijksstraatweg
Boomsoort	Cedrus atlantica 'glauca'
Kiemjaar	1990
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Boomspegel beplanting
Controle boomveiligheid	Overmatig dood hout
	Kappen
	Dood
	122802
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-09-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 19-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	111590
Omschrijving	Begraafplaats Eshof Haren
Straat	Rijksstraatweg
Boomsoort	Picea omorika
Kiemjaar	1975
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	111590
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	19-11-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood
VTA - Doc's en foto's	

Doc's en foto's-Datum 19-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	116350
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Kerklaan
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1965
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Holten
	Kappen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	10-10-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Boom is hol heeft minimale restwand.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 10-10-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

10-10-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	114308
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Oosterweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1961
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122800
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	10-12-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 10-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	113989
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Oosterweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1971
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspegel zand
Controle boomveiligheid	Honingzwam
	Stamvoetschade
	Aantasting houtboorders
	Kappen
	122799
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	09-12-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Aangetast door honingzwam en houtboorders
Grote kans op stambreuk door de houtboorders.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 09-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

09-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	116539
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Kerklaan
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1965
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122849
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	10-10-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 10-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	117672
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Meerweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	6-9m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122853
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	08-10-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Voor 80% dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 08-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	117616
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Meerweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1995
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Zwam op de stam
	Kappen
	Dood
	122852
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-10-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	

Doc's en foto's-Datum 28-10-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	112362
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Lutsborgsweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1960
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122847
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	27-02-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood en is veiliggesteld

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 03-10-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 03-10-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	106825
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Viaductweg
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	106816
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Viaductweg
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	121305
Omschrijving	Betula pendula
Straat	Heesterlaan
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Houtwal
Controle boomveiligheid	Dood
Andere locatie(s)	122804
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-03-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
	Dode boom achter nr 8

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 11-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	121293
Omschrijving	Betula pendula
Straat	Heesterlaan
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Houtwal
Controle boomveiligheid	Holten
	Dood
Andere locatie(s)	122803
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-03-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 11-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

11-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	107838
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Oude Borg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1985
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	17-07-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-07-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	108948
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Oude Middelhorst
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1951
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-06-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 09-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	108903
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Oude Middelhorst
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1951
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	20-06-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 09-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	108875
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Oude Middelhorst
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	22-04-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	De boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 22-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	105779
Omschrijving	langs zandweg
Straat	Ruigelaan
Boomsoort	Populus x canadensis
Kiemjaar	1950
Boomhoogte	>24m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Scheefstand
	Scheuren
	Holten
	Overmatig dood hout
	Plakoksels
	122805
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-12-2019
Stamdiameter VTA	>100cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

boom met plakoksel ,t.h.v. plakoksel is de boom
helemaal hol.
Sondeerpen verdwijnt er helemaal in.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-12-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

04-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	119076
Omschrijving	Ingang school Het Mozaiek.
Straat	Tussenziel
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel verharding
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122854
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	29-05-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	108083
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Zwanebloemweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-11-2019
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee Ja

VTA formulier

Object	106582
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Meidoornlaan
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1950
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Houtwal
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	106825
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-06-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 08-11-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

08-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	119553
Omschrijving	Betula pendula
Straat	Oude Boerenweg
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Bomen in bosverband
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	119553
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	27-08-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 21-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object 119118
Omschrijving Parallelweg 5
Straat Parallelweg
Boomsoort Robinia pseudoacacia
Kiemjaar 1965
Boomhoogte 12-15m.
Standplaats Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid Holten
 Kroonschade
 Kappen
 122855

Andere locatie(s)
 Inspecteur VTA
 Datum inspectie 27-06-2019
 Stamdiameter VTA 50-100cm
 Standplaats gevaarstelling Algemeen
 Kaptermijn Kapprogramma 2020
 Risicoaanduiding Instabiliteitsrisico
 Beheermaatregel Kappen boom
 Eindconclusie

Boom heeft een minimale restwand kans op
 stambreuk

VTA - Doc's en foto's

 Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto
 Doc's en foto's-Document-

 Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	105927
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Parallelweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	03-06-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 03-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	107052
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Rijksstraatweg
Boomsoort	Verwijderd
Kiemjaar	0000
Boomhoogte	-
Standplaats	-
Controle boomveiligheid	Stobbe verwijderen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-06-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	nvt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	-
Beheermaatregel	stobbe verwijderen
Eindconclusie	stobbe verwijderen
VTA - Doc's en foto's	-
Herplant ja of nee	Ruimtegebrek

VTA formulier

Object	118954
Omschrijving	Zuidlaarderweg 4
Straat	Zuidlaarderweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Houtwal
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	107052
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	08-05-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Drie-stammig, vitaliteit is al een aantal jaren aan het teruglopen.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 07-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 07-11-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	103929
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Hoge Hereweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel zand
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122892
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-02-2020
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 17-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	103914
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Hoge Hereweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel zand
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122891
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	10-04-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-06-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	109161
Omschrijving	Betula pendula
Straat	Kooiweg
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122894
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	19-06-2019
Datum inspectie	20-30 cm
Stamdiameter VTA	Algemeen
Standplaats gevaarstelling	Kapprogramma 2020
Kaptermijn	Dode boom
Risicoaanduiding	Kappen boom
Beheermaatregel	
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 23-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	108565
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Nieuwe Kampsteeg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1940
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade Stamschade Spechtegaten Overmatig dood hout Kappen
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	23-03-2020
Datum inspectie	50-100cm
Stamdiameter VTA	Verhoogd
Standplaats gevaarzetting	Kapprogramma 2020
Kaptermijn	Instabiliteitrisco
Risicoaanduiding	Kappen boom
Beheermaatregel	
Eindconclusie	Boom is voor 75% afgestorven De wortelaanzetten zijn dusdanig aangetast dat de kans op windworp groot is.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 23-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

23-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 23-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	113094
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Oosterbroekweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122848
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	04-09-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 04-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	111297
Omschrijving	Acer pseudoplatanus
Straat	Oosterbroekweg
Boomsoort	Acer pseudoplatanus
Kiemjaar	1950
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122898
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	05-09-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kaprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 05-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	110849
Omschrijving	Alnus glutinosa
Straat	Oosterbroekweg
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122897
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	09-09-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 23-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	109860
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Oosterbroekweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	122896
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-09-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 11-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

11-09-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	109721
Omschrijving	Betula pendula
Straat	Oosterbroekweg
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1970
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122895
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	11-09-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 11-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	109275
Omschrijving	Fagus sylvatica
Straat	Oosterbroekweg
Boomsoort	Fagus sylvatica
Kiemjaar	1940
Boomhoogte	>24m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Stamschade
	Overmatig dood hout
	Opmerking gemaakt
	-
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	27-05-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 27-05-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	108999
Omschrijving	Betula pendula
Straat	Oosterbroekweg
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	12-15m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kroonschade
	Spechtegaten
	Zwam in de kroon
	Kappen
Andere locatie(s)	122893
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	18-09-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Conditierisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Aangetast door berkendoder en spechtengaten.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document -

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	103653
Omschrijving	Fagus sylvatica
Straat	Oude Schoolweg
Boomsoort	Fagus sylvatica
Kiemjaar	1920
Boomhoogte	>24m.
Standplaats	Boomspegel zand
Controle boomveiligheid	Holten
	Zwam op stamvoet
	Kappen
	122842
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	25-03-2020
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarzetting	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

De boom klinkt hol er zitten spechtengaten in en korsthoutskoolzwam wat een agressieve zwam is.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

25-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

25-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object**Omschrijving****Straat****Boomsoort**

Kiemjaar

Boomhoogte

Standplaats

Controle boomveiligheid

103477**Fagus sylvatica****Oude Schoolweg****Fagus sylvatica**

1920

>24m.

Ruig gras

Holten, Stamschade

Spechtengaten, Zwam op stamvoet

Plakoksels, Kappen

-

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarzetting

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

25-03-2020

50-100cm

Verhoogd

Kaprogramma 2020

Stambreukrisico

Kappen boom

Boom is hol de prikpen gaat er 60cm in op
150cm hoogte, korsthoutskoolzwam rondom de
stamvoet.

25-03-2020

VTA - Doc's en foto's



Doc's en foto's-Datum

25-03-2020



VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

25-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 25-03-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	108598
Omschrijving	Tilia europaea
Straat	Rijksstraatweg
Boomsoort	Tilia europaea
Kiemjaar	1950
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Geen boomspiegel gazon
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade
	Zwam op stamvoet
	Kappen

Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	22-08-2019
Stamdiameter VTA	50-100cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Instabiliteitsrisico
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	

Korsthoutschoolzwam op de stamvoet.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 22-08-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 22-08-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	119629
Omschrijving	Betula pendula
Straat	Viaductweg
Boomsoort	Betula pendula
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Boomspiegel beplanting
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122857
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	30-08-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	-
VTA - Doc's en foto's	

Doc's en foto's-Datum 21-04-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	119583
Omschrijving	Alnus
Straat	Viaductweg
Boomsoort	Alnus cordata
Kiemjaar	1965
Boomhoogte	9-12m.
Standplaats	Bomen in bosverband
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	122856
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	28-08-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Boom is dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 28-08-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	119698
Omschrijving	Alnus
Straat	Weg langs het Hemrik
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	021177
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	09-09-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 23-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	119697
Omschrijving	Alnus
Straat	Weg langs het Hemrik
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	021177
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	09-09-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 23-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	119696
Omschrijving	Alnus
Straat	Weg langs het Hemrik
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	024785
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	09-09-2019
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	
	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 23-03-2020



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

19-06-2020

VTA formulier

Object	119690
Omschrijving	Alnus
Straat	Weg langs het Hemrik
Boomsoort	Alnus glutinosa
Kiemjaar	1980
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Kappen
	Dood
	025690
Andere locatie(s)	
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	09-09-2019
Stamdiameter VTA	20-30 cm
Standplaats gevaarstelling	Verhoogd
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dood

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 09-09-2019



Doc's en foto's-Foto
Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	120893
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Waterleidingweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1960
Boomhoogte	15-18m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Zwam op de stam
	Kappen
	Dood
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	18-12-2019
Stamdiameter VTA	0-20 cm
Standplaats gevaarstelling	Beperkt
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Dode boom
Beheermaatregel	Kappen boom
Eindconclusie	Dode boom.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Datum 18-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	101633
Omschrijving	Quercus robur
Straat	Zuidlaarderweg
Boomsoort	Quercus robur
Kiemjaar	1940
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Ruig gras
Controle boomveiligheid	Holten
	Stamschade
	Ingerotte snoeiwonden
	Kappen

Andere locatie(s)

Inspecteur VTA

Datum inspectie

Stamdiameter VTA

Standplaats gevaarzetting

Kaptermijn

Risicoaanduiding

Beheermaatregel

Eindconclusie

10-12-2019

50-100cm

Verhoogd

Kapprogramma 2020

Stambreukrisico

Kappen boom

Ernstige ingerotte minimale restwand waardoor grote kans op stambreuk.

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 10-12-2019



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

VTA formulier

Doc's en foto's-Datum

17-06-2020



Doc's en foto's-Foto

Doc's en foto's-Document-

Herplant ja of nee

Ja

VTA formulier

Object	118625
Omschrijving	-
Straat	Duinweg
Boomsoort	Robinia pseudoacacia
Kiemjaar	1960
Boomhoogte	18-24m.
Standplaats	Bomen in bosverband
Controle boomveiligheid	Stamvoetschade
	Opmerking gemaakt
Andere locatie(s)	-
Inspecteur VTA	
Datum inspectie	18-02-2020
Stamdiameter VTA	30-50 cm
Standplaats gevaarzetting	Algemeen
Kaptermijn	Kapprogramma 2020
Risicoaanduiding	Stambreukrisico
Beheermaatregel	Knotten
Eindconclusie	stamvoet en wortel aanzetten fietspadzijde helemaal weggerot. grote kans op windworp

VTA - Doc's en foto's

Doc's en foto's-Datum 18-02-2020



Doc's en foto's-Foto

Herplant ja of nee

Knotten